

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na odstawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach OSP

| Lp | Opis | Szt. | |
|-------------------------|---------------------------------|------|--|
| Leźnica Mała | | | |
| 1. | Okno PCV 80x144 | 4 | |
| 2. | Okno PCV 162x162 | 5 | |
| 3. | Okno PCV 146x146 | 5 | |
| 4. | Okno PCV 123x152 | 1 | |
| 5. | Okno PCV 120x210 | 1 | |
| 6. | Okno PCV 120x250 | 1 | |
| Siedlec | | | |
| 1. | Okno PCV 170x150 | 1 | |
| 2. | Okno PCV 120x100 | 1 | |
| 3. | Okno PCV 140x150 | 1 | |
| 4. | Okno PCV 210x150 | 8 | |
| 5. | Okno PCV 90x90 | 1 | |
| 6. | Okno PCV 150x150 | 1 | |
| 7. | Okno PCV 150x140 | 1 | |
| 8. | Drzwi PCV 90x205 | 1 | |
| 9. | Drzwi PCV 150x205 | 1 | |
| 10. | Drzwi PCV 100x235 | 1 | |
| Topola Królewska | | | |
| 1. | Okna PCV 202x148 | 1 | |
| 2. | Drzwi PCV 150x200 | 1 | |
| 3. | Wrota ocieplone stalowe 355x362 | 1 | |
| 4. | Wrota ocieplone stalowe 310x310 | 1 | |


Montaż stolarki w kolorze białym Profile okienne ze wzmocnieniem stalowym ościeżnic i skrzydeł, pięciokomorowe.

Szklenie stolarki okiennej szybą zespoloną 4/16/4 z wypełnieniem argonem $U=1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$, okucia obwiedniowe z mikrowentylacją,


Drzwi PCV zewnętrzne ocieplone.

Montaż w przygotowanych przez Zamawiającego otworach okiennych i drzwiowych.

Budynek O.S.P Topola Królewska



Okna PCV szt. 1




Drzwi PCV ocieplone szt. 1


REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBOTNIKOWIANYCH
UPR 1017/79

2

Budynek O.S.P. Topola Królewska




Wrota ocieplone - stalowe szt. 1




Wrota ocieplone - stalowe szt. 1

REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBOT BUDOWLANYCH
UPR. 125379


Budynek O.S.P Leźnica Mała



Okna PCV szt. 4



Okna PCV szt. 5




Okna PCV szt. 5


~~REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBOTY DOWLANYCH
UMR. NR 3977~~

(6)


Budynek O.S.P. Leźnica Mała



Drzwi PCV szt. 1



Drzwi PCV szt. 1




Drzwi PCV szt. 1


REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
UPR. NR 3072

5


Budynek O.S.P Siedlec



Okna PCV szt. 1




Okna PCV szt. 1




Okna PCV szt. 1

REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBOT BUDOWLANYCH
UPR. IPR 1573


Budynek O.S.P. Siedlec




Okna PCV szt. 8



Okna PCV szt. 1




Okna PCV szt. 1




Okna PCV szt. 1

REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBOTY BUDOWLANE
UPR. NR 10179


Budynek O.S.P. Sieclec



Drzwi PCV szt. 1



Drzwi PCV szt. 1



Drzwi PCV szt. 1

REMIGIUSZ WITCZAK
INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANICH
UPR. B.N. 59779