

## **7. Dane ogólne**

7.1.1. Planowane roboty polegać będą na;

- naprawa więźby dachu i wykonanie nowego pokrycia,
- remont i naprawa ścian polegająca na ankrowaniu pęknięć,

7.1.2. Dane liczbowe:

W wyniku wykonywanych robót parametry liczbowe budynku nie ulegną zmianie:

## **7.2. Dane inwentaryzacyjno-techniczne**

7.2.1. Fundamenty – betonowe,

7.2.2. Ściany – konstrukcyjne murowane,

7.2.3. Strop – drewniany.

7.2.4. Dach – drewniany wielospadowy pokryty blachą płaską,

7.2.5. Obciążenia użytkowe – nie ulegną zmianie,

**Ocena:** budynek znajduje się w stanie technicznym umożliwiającym wykonanie robót w oparciu o niniejszy projekt techniczny.

## **7.3. Dane projektowe**

### **8.3.1. Ściany**

- zewnętrzne z widocznymi pęknięciami wymagają wzmocnienia poprzez wykonanie :
  - a) wzmocnienia (ankrowanie) **ścian** budynku wykonane w miejscach pęknięć. Miejsca i sposób wykonania przedstawia rysunek nr 15 i 16.

### **8.3.3. Dach i pokrycie**

- istniejące pokrycie planuje się do pozostawienia,
- nowe pokrycie zaplanowano z blacho dachówki koloru ceglanego (rudo-czerwony)

Przed wykonaniem nowego pokrycia należy bardzo starannie dokonać oceny stanu istniejących elementów więźby. Uszkodzone, przegnite i zagrzybione należy wymienić na nowe.